

*** ВНИМАНИЕ**

Рисунки и чертежи приведенные в настоящем паспорте полностью соответствуют конструкторской документации, по которой ведется изготовление изделия на предприятии.

В настоящем паспорте в скобках указаны номера чертежей деталей, узлов и т.д. действующих на предприятии.

Объединение постоянно работает над усовершенствованием конструкции и улучшением качества изделий. Поэтому возможны значительные расхождения с настоящим паспортом и чертежами, приведенными в нем, не влияющие на работоспособность изделий.

Задвижки предназначены для перекрытия потока среды (воды или пара) в трубопроводе. Перекрытие достигается за счет посадки тарелок (1) на седло корпуса (2) задвижки. Тарелки, закрепленные на вилке (3) задвижки, совершают поступательное движение сверху вниз, за счет преобразования вращательного движения гайки шпинделя (4) в поступательное шпинделя (7). Вращательное движение гайки шпинделя сообщает маховик (5) либо редуктор конический или цилиндрический. Для соединения редуктора с исполнительным механизмом служит муфта шарнирная. Герметичность полости задвижки достигается за счет приварки корпуса задвижки к трубопроводу и установки на корпус задвижки крышки (6). Для задвижек закрытые их происходит при вращении маховика по часовой стрелке. Подача среды в полость задвижки осуществляется с любой стороны.

Общие указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Задвижки допускаются к эксплуатации на параметры среды, не превышающие, указанных в табл. № 1.

Установив задвижек в трубопроводе согласно разделов «Назначение» и «Состав изделия... и принцип работы».

Перед вводом в эксплуатацию задвижек необходимо:
— каждую задвижку подвергнуть внешнему осмотру на предмет обнаружения повреждений;

— произвести расконсервацию наружных и внутренних поверхностей, особо обратив внимание на расконсервацию уплотнительных поверхностей тарелок и седла корпуса;

— произвести 2-х кратное открытие и закрытие затвора. Никаких препятствий открытию или закрытию ощущаться не должно.

В случае необходимости проведения гидравлических испытаний деталей и задвижки в целом на прочность и плотность материала, необходимо проводить по нормам пробных давлений, согласно ГОСТ 356-80. При проведении гидравлических испытаний на герметичность (P_1), $P_1 = P_0 (P_p)$.

Задвижки в процессе эксплуатации должны быть либо полностью открыты до упора в кромку крышки, либо полностью закрыты. Использование задвижек в качестве регулирующих органов не допускается. Соединение задвижек с трубопроводом осуществляется путем сварки с соблюдением требований к сварным соединениям, согласно ПК № 03ЦС-66.


Приварку задвижек к трубопроводу производить при поднятом затворе.

Перед пуском трубопровода с установленными задвижками в эксплуатацию должна быть произведена тщательная продувка и пр. мывка трубопроводов.

Чертежи быстрознашивающихся деталей.

Изображенные ниже чертежи быстрознашивающихся деталей, приводятся с целью оперативного ремонта изделий.

Шпиндель 08.4170.014



1. Неуказанные предельные отклонения размеров — отверстий по

H14, валов — по h14, прочих — по $\pm \frac{IT14}{2}$

2. Заготовку термообработать до HB=187±217.

3. Микротвердость после термообработки 800±1000.

4. Покрытие химическим никелированием толщиной 30±35 мкм.

5. Допуск круглости $\phi 36$ d11 не более 0,1 мм.

6. Допуск радиального биения $\phi 36$ d11 относительно общей оси не более 0,1 мм.

Материал: Круг В ГОСТ 2590-71

35Х-Г-6ГОСТ4543-71